

東亜燃料工業(株)浜名湖研修所

TRAINING INSTITUTE AT LAKE HAMANA FOR TOA NENRYO KOGYO K.K.

所在地———静岡県引佐郡三ヶ日町大崎 1971

建築主———東亜燃料工業株式会社

設計者———大成建設株式会社

施工者———大成建設株式会社

竣工———昭和54年 6 月

Location———Shizuoka Prefecture

Owner———Toa Nenryo Kogyo K.K.

Design———Taisei Corporation

Contractor———Taisei Corporation

Date of Completion— June, 1979

概要

建築概要

敷地面積 7,622 m²建築面積 1,194 m²延床面積 1,856 m²構造規模 鉄筋コンクリート造
地上 2 階

仕上げ概要

外装 屋根：コンクリートスラブの上，外断熱，
S 型瓦葺き 外壁：コンクリート打放し補修の
上，エポキシ系複層模様吹付け材ローラー押え
建具：耐候性鋼ウェザーコート処理サッシュ，
透明フロートガラス

内装 床：カーペット，一部コルクタイル 壁
：複層模様吹付け材ローラー押えおよびクロス
天井：マホガニー練付け合板，岩綿吸音板およ
びクロス

設備概要

衛生 給水：市水道，受水槽 6 トン 圧力タン
ク方式 給湯：温水ボイラーによるセントラル
方式 排水：汚水・雑排水分流方式(BOD15P
PM), 汚水，単独槽，合併用処理

空調 方式：ファンコイル方式，空冷ヒートポ
ンプパッケージ方式 熱源：水冷チラーユニッ
トおよび温水ボイラー（灯油），空冷ヒートポ
ンプ式チラーユニット

消火 屋内消火栓

敷地は浜名湖レイクサイドウェイの終点の料金所の直下といったほうがわかりやすいだろう。レイクサイドウェイと湖畔とが構成する自然の樹林で、東側の山地になった部分には松の巨木もあって風光明媚の地。したがってその山地の部分ではレイクサイドウェイを見下す形となるが、主屋のある部分は湖畔の平地で、一部がその山地の松林の中にメリ込むように建っている。環境を損なわぬような努力がこの施設の建築に当って十分に払われていることがわかる。

東亜燃料工業は外資系の石油会社で、外国人の役職員も多く、また外国から講師を招聘しての研修会をもつこともあって、諸施設は国際級のものである。社員40名程度が宿泊できる研修施設。テニスコート一面が湖岸との間にあって、湖岸の一般道路からの影響を少なくするよう考えられている。また汚水排水に当っては末端で浜名湖漁業

協同組合の設定する放流基準を十分カバーするなど、環境に対する配慮が十分されていて、本協会賞の趣旨によく合致している。

背面のレイクサイドウェイ（自動車専用道路）からの影響を少なくするように配慮されていて、南面して雁行する棟の背面の三角形の部分を使所・廊下などで遮断するとか、窓の開口方向を細かく配慮して騒音の侵入をできるだけ防ぐよう考えられている。

また、東側講師宿舎は巧みな空間配置で、樹林の古松を生かしながら、かえって各室間のプライバシーや、スムーズな動線計画を上手に消化している。樹林に包まれるように位置した各個室からの動線が交錯することなく、しかも私室のプライバシーを損なうことなく流れている。

交通機関は多く自動車に頼らねばならぬが、幸い高速道路の終点にある。正門より

Hamanako Fishing Industry Union. In addition, toilets and corridors are arranged on the side of the staggered wings close to the highway. Windows there are small to limit noise.

Great skill has been displayed in the layout of the teachers' quarters on the east. While ensuring privacy and making full use of the existing pine trees, the plan provides access lines that do not intersect each other.

The only transportation to this center is private automobile. Fortunately, the site is located at the terminal point of an expressway where it is relatively quiet. The approach driveway curves slightly to the front of the building. All service facilities in the building open on a parking lot in

玄関にいたるアプローチとドライブウェイが若干湾曲して、日本的な情景をかもし出している。その正門からのドライブウェイは主棟の下を貫通して背面の駐車場に導かれる。諸サービスシステムはこの駐車場に面している。主玄関はこの主棟の下を貫通するドライブウェイのトンネルの中にあつて、降雨量の多いこの地に適している。

室内も清潔で簡素な設計と入念な施工がされている。また管理面での注意も行き届いていて、庭園の芝生に雑草ひとつないのに驚いた。聞けば、研修員の滞在のないときには、所長以下全員が芝生の除草をはじめとして、施設内の清掃点検に努めている由。竣工2年を経過しているとは見えぬ清新さが漲っていた。建築主の建築に対しての愛情と設計者、施工者の誠意が結実した成果と考えてよからう。

the rear. This parking lot is reached by a driveway penetrating under the main building. The front entrance of the center is located at the point where this driveway cuts through the building. In other words, visitors enjoy a sheltered place where they can get into or out of their vehicles.

The interior decor is simple and clean. Administration and maintenance are so thorough that there is no sign of weeds in the carefully tended lawns. The generally shipshape appearance of everything indicates the sincerity of the designers and contractors who gave the owner a building of which he is clearly fond.




南側正面外観 Front view from the south.



正面アプローチよりみる View from the approach.



東南よりみる View from the southeast.




テラスより西側をみる West side view seen from the terrace.




ロビーより食堂をみる Dining room seen from the lobby.




宿泊室 Guest room.



2 階平面



1 階平面



断面