

取組事例の名称	岸壁におけるクレーンレール基礎杭の健全度調査を行うための鋼管杭内部掘削
<p>3. 工事等の実施に当たっての課題や留意した事項、苦労した事柄・教訓</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイワイヤーにより杭上部の開口部が狭いため、使用機械・設備の大きさがφ350程度までに限られる。 ・通常のバキューム吸引では-10mが限度であるが、熟練オペレーターによる作業により-30mまで吸引排出できた。しかし、土砂搬出に多くの時間を要した。 	
<p>4. 実施後の成果に対する発注者や地元住民等の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭の健全度調査（形状測定、損傷探査、内部観察）を予定通り実施できた。 	
<p>5. 採用した技術に対する改善点、望まれる技術</p>	
<p>6. 今回の取組を通じ、将来の災害対応の為に準備すべきと感じた事項</p>	
NETIS登録	