

7 予予第 1845 号  
令和 7 年 1 月 16 日

一般社団法人 日本建設業連合会  
会長 宮本 洋一 様

東京消防庁  
予防部長 伊勢村 修隆  
( 公 印 省 略 )


### 工事現場における火災予防対策の再確認について（依頼）

平素から、消防行政につきまして、格別のご理解とご協力を承り厚く御礼申し上げます。

令和 7 年 1 月 26 日に香港の改修工事中の高層マンションにおいて、大規模な火災が生じ、多数の死傷者が発生したことが報道されているところです。現在のところ、出火原因、延焼拡大要因等は明らかとはなっていませんが、報道によれば、防護ネットや工事のために窓を覆っていた発泡スチロールが延焼拡大要因となった可能性があることが伝えられています。

これから、空気が乾燥し火災多発期を迎えます。貴団体の会員各社の皆様方にはおかれましては、当庁管内で工事を行う際に、防炎性能を有する工事用シートの使用等の工事現場における火災予防対策の再確認をお願い申し上げます。

なお、「防炎性能を有する工事用シートの奏効事例」及び公益財団法人日本防炎協会が行った「工事用シートの燃焼実験動画」の URL 等を紹介しますので、工事現場での注意喚起の際にご活用ください。



QR コード

【工事用シートの燃焼実験動画 掲載ページ】  
防炎チャンネル（公益財団法人日本防炎協会）  
(<https://www.youtube.com/watch?v=9onxGAFFigc>)

問合せ先  
予防部予防課建築係 上島 白旗  
電話 03-3212-2111 内線 4742 4748