

資 料

①クイックスキャンモード



②クイックスキャンの記録機能



③イメージスキャン



(3) 基本操作方法

①クイックスキャンモード

<特徴>

- ・ 埋設物位置・かぶり厚さは画面上に表示され、瞬時に確認可能
- ・ 埋設物の配列を平面図で確認可能

<主な用途>

- ・ 穿孔前の埋設物位置確認
- ・ かぶり厚さ確認

②クイックスキャン記録

<特徴>

- ・ クイックスキャンデータを最長10mまで記録
- ・ 埋設物の位置状況を平面図と3D画像で表示

<主な用途>

- ・ 穿孔前の埋設物位置確認
- ・ かぶり厚さ確認

③イメージスキャン



<特徴>

鉄筋の位置・コンクリート被り厚・鉄筋径の推定
(広範囲の探査：1200mm×1200mmの範囲で操作)

- ・ 埋設物の位置状況を平面図と3D画像で表示
- ・ かぶり厚さは断面図で瞬時に確認可能
- ・ 2層目の埋設物も探査可能
- ・ 新技術情報提供システム登録済み
(NETIS：番号CB-110039-A)

<主な用途>

- ・ 建築物の構造確認
- ・ コア抜き時の安全位置の特定



4. 問い合わせ先

日本ヒルティ株式会社 カスタマーサービス

電話番号 フリーダイヤル 0120-66-1159 (平日8:30~18:30)