

## 防災性能を有する工事用シートの奏効事例



焼損した工事用シート

### 火災の概要

発 災 年 月 日：令和6年6月  
防災対象物品の種類：工事用シート  
火 元 の 用 途：解体中の建物



#### 概要

この火災は、東京都内の解体中の工事現場で、誤ってガスパイプを切断し、何らかの火源により可燃性ガスに着火して出火し、工事用シートが焼損したものです。

工事用シートが防災物品であったため、大きく燃え広がることなく、作業員が消火器を用いた初期消火に成功し、隣接建物への延焼拡大を防ぐことができました。